


Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co001**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co002**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co003**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co004**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co005**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co006**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

In parte crollato

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co007**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co008**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co009**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co010**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:


Cabina ENEL

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co011**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co012**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co013**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Portale in pietra


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co014**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co015**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co016**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Crollato

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co017**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:


Crollato

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co018**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Lesene in pietra. Contorni aperture in pietra

note:

Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co019**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Lesene in pietra. Contorni aperture in pietra

note:


Complesso Villa Cordellina. Alloggio custode

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co020**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	servizi
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Scalinata in pietra. Portico colonnato con timpano superiore. Contorni aperture in pietra. Statue decorative

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co021**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Lesene in pietra. Colonnato in pietra. Lavatoio in pietra nel cortile


note:

Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co022**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Lesene in pietra

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co023**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Colonnato in pietra


note:

Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co024**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Lesene in pietra

note:

Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co025**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Portico colonnato in pietra con archi

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co026**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Archi in pietra

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co027**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co028**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	servizi
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co029**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co030**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Contorni aperture in pietra

note:


Complesso Villa Cordellina

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co031**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

Magnolia - Acero rosso nano

emergenze architettoniche:

Portico passante con arco in pietra su strada

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co032**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co033**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Gazebo

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co034**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co035**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co036**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co037**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co038**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co039**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co040**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co041**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co042**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co043**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co044**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Pompeiana

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co045**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co046**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co047**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co048**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"
schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co049**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co050**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note: