

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv001**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv002**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv003**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

spogliatoio

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv004**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

spogliatoio

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv005**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv006**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv007**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

il piano terra e il p.1 hanno destinazione mista residenza/accessorio

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv008**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv009**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv010**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv011**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

trattasi di box in lamiera

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv012**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	servizi
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

trattasi di locali adibiti a oratorio parrocchiale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv013**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	buono
serramenti:	medio
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

muratura in sasso e mattoni

note:

trattasi di locali adibiti a oratorio parrocchiale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv014**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

bar oratorio

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv015**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	servizi
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

trattasi di locali abitati a oratorio parrocchiale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv016**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	servizi
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

trattasi di locali abiditi a oratorio parrocchiale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv017**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	buono
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

contorni in pietra - angoli in pietra

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv018**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv019**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv020**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	buono
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv021**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv022**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv023**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv024**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv025**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv026**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv027**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv028**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv029**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv030**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

f.lli fontana in foto

note:

piano primo - sottotetto

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv031**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv032**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

f.lli fontana in fotobaracca in eternit

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv033**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv034**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv035**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv036**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	buono
solai:	medio
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	commerciale-di
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv037**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv038**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

tetto a terrazza

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv039**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv040**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv041**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv042**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv043**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

terrazza con sotto ripostiglio

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv044**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

casetta in legno

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv045**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv046**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv047**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv048**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv049**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv050**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note: