

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv251**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv252**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv253**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv254**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv255**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv256**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv257**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv258**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	buono
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv259**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv260**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv261**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

tettoia in plastica

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv262**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv263**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv264**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv265**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv266**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv267**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

tetto piano

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv268**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv269**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv270**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv271**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv272**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

muratura in sasso

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv273**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv274**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv275**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv276**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv277**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv278**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv279**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	
solai:	
muratura:	medio
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

arco in pietra e mattoni

note:

portale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv280**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	accessorio
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv281**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv282**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv283**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	
solai:	
muratura:	
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

tettoia in legno coperta con telo

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv284**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	
solai:	
muratura:	
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

pompeiana coperta

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv285**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv286**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv287**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	
muratura:	medio
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv288**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv289**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv290**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv291**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

tettoia in materiale plastico

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv292**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	
solai:	
muratura:	medio
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

arco d'ingresso alla corte


note:

portale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv293**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv294**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	cattivo
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv295**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv296**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv297**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv298**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv299**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv300**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note: