

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv401**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv402**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv403**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv404**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv405**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv406**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv407**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv408**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv409**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv410**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv411**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv412**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv413**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv414**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv415**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv416**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv417**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	accessorio
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv418**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv419**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	commerciale-di
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv420**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	commerciale-di
primo:	commerciale-di
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

Cornici in pietra
Poggiolo in pietra

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv421**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv422**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


Muratura in sasso

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv423**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	accessorio
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

interrato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv424**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note: