

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv201**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv202**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv203**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv204**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv205**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv206**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv207**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv208**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

pompeiana coperta

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv209**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv210**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	cattivo
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv211**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv212**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

capitello votivo

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv213**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv214**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv215**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

portale

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv216**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv217**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv218**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv219**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv220**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv221**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv222**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv223**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv224**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


cornici in pietra sulle porte - balconcino in ferro - capitello votivo

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv225**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	non presente
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

pozzo

note:

pozzo

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv226**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv227**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv228**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


arco d'ingresso in pietra

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv229**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


cornice porta

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv230**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

copertura in lamiera - struttura in legno

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv231**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	cattivo
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv232**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv233**



Stato di conservazione

tetto:	medio
prospetti:	medio
serramenti:	medio
solai:	medio
muratura:	medio
complessivo:	medio

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

tettoia in materiale plastico

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv234**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	
solai:	
muratura:	
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

pompeiana

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv235**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

legnaia

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv236**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv237**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	
solai:	
muratura:	
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

tettoia

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv238**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv239**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

tettoia

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv240**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:


note:

tettoia

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv241**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:



emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv242**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv243**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv244**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	accessorio
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv245**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	accessorio
terra:	residenziale
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:


emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv246**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv247**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv248**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

edificio parzialmente crollato

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv249**



Stato di conservazione

tetto:	cattivo
prospetti:	cattivo
serramenti:	cattivo
solai:	cattivo
muratura:	cattivo
complessivo:	cattivo

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note:

Piano di Recupero "San Pietro 3 Circonvallazione"

schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2013

scheda: **sp3cv250**



Stato di conservazione

tetto:	buono
prospetti:	buono
serramenti:	buono
solai:	buono
muratura:	buono
complessivo:	buono

Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

essenze arboree:

emergenze architettoniche:

note: