

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co101**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co102**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co103**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	accessorio
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

Parte verso corte ad altezza unica

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co104**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co105**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co106**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**


**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co107**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co108**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	produttivo
primo:	produttivo
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co109**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co110**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co111**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**


Con pozzo in pietra in cortile

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co112**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

Con vasca in pietra in cortile

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co113**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co114**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co115**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co116**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co117**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co118**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

A sbalzo

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co119**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co120**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co121**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co122**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co123**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co124**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co125**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

Non accessibile per foto

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co126**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

Non accessibile per foto

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co127**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co128**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co129**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co130**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	accessorio
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

In parte copertura piano terra a terrazza

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co131**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co132**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co133**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co134**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co135**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	residenziale
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co136**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co137**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co138**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co139**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co140**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co141**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

Pompeiana

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co142**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>buono</b>
prospetti:	<b>buono</b>
serramenti:	<b>buono</b>
solai:	<b>buono</b>
muratura:	<b>buono</b>
complessivo:	<b>buono</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co143**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co144**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>cattivo</b>
prospetti:	<b>cattivo</b>
serramenti:	<b>cattivo</b>
solai:	<b>cattivo</b>
muratura:	<b>cattivo</b>
complessivo:	<b>cattivo</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**



# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co145**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co146**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co147**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co148**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	residenziale
primo:	residenziale
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**

# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co149**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**




# Piano di Recupero "San Pietro 4 Cordellina"

## schede edifici - rilievo dello stato di fatto 2014



scheda: **sp4co150**



### Stato di conservazione

tetto:	<b>medio</b>
prospetti:	<b>medio</b>
serramenti:	<b>medio</b>
solai:	<b>medio</b>
muratura:	<b>medio</b>
complessivo:	<b>medio</b>

### Destinazione d'uso per piano

interrato:	non presente
terra:	accessorio
primo:	non presente
secondo:	non presente
terzo:	non presente
quarto:	non presente
quinto:	non presente

**essenze arboree:**

**emergenze architettoniche:**

**note:**